


## Relatório fotográfico - Serviços de Marcenaria

1. Janelas da cúpula com peças quebradas.





2. Painel ripado do 6º pavimento com porta faltante.





3. Porta de madeira da varanda do 5º pavimento com batedor danificado.



