

RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 1 de 24



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	EMPRESA CONTRATANTE	3
3.	LEGISLAÇÃO	4
4.	INSPEÇÃO DA EDIFICAÇÃO ESCOLA MUSICAL 3º ANDAR	5
5.	INSPEÇÃO EDIFICAÇÃO 10 ⁰ ANDAR	7
6.	INSPEÇÃO DA EDIFICAÇÃO CPD DOC 80 ANDAR	11
7.	INSPEÇÃO DA EDIFICAÇÃO PREDIO ESCOLA DE MUSICA	12
8.	PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO	13
8.1	Medição da resistência de aterramento (TERRÔMETRO)	13
8.2	Medição da resistência de Contato (MICRO-OHMIMETRO)	14
9.	REFERENÇIAS NORMATIVAS	
10.	DEFINIÇÕES	15
11.	RECOMENDAÇÕES	16
12.	CONCLUSÃO	17
13.	INSTRUMENTOS UTILIZADOS	18
14.	ANEXOS	19



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 2 de 24




1. INTRODUÇÃO

Este trabalho destina-se à inspeção visual periódica e medição do aterramento do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas do edifício Praça das Artes, em atendimento ao disposto na NR-10.2.4 e NBR 5419:2015 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Com a finalidade de Proteção da estrutura contra descargas atmosféricas, a edificação, tem um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas formado por uma rede de condutores (Malha) envolvendo todos os lados do volume a proteger, denominada Gaiola de Faraday, a estrutura é classificada como comum, o tipo de estrutura é comercial

O condomínio é divido em áreas interligadas, o prédio principal é formado de estrutura de laje, descidas naturais através das colunas da edificação.



O meio de interligação da estrutura é direto, com condutores de ligação as hastes de aterramento.

Está instalado elementos condutores expostos colocados dentro da zona de proteção integrados ao SPDA na malha que cobre todo o perímetro.

As conexões entre a malha superior formada de barra chata e a malha de aterramento fixado as descidas é feita com solda isotérmica e terminal de pressão aos cabos, o cabo é de cobre e de 50mm², com distancia de separação entre 40 e 20M, conforme tabela conforme tabela 8 da NBR 5419-3:2015



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 3 de 24



2. EMPRESA CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL						
Sustenidos Organização Social de Cultura						
LOCAL DA INSPEÇÃO: CEP: CNPJ:						
Edifício Praça da Arte	01035-970	01.891.	025/0014-00			
ENDEREÇO:						
Avenida São João, 281 São Paulo, Brasil						
GRAU DE RISCO: Ramo de Atividade: Data da Inspeção:						
Não definido Ensino, Arte, Cultura Esporte e Recreação				30 de julho de		
2023						



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 4 de 24



3. LEGISLAÇÃO

3.1. Transcrição da introdução da NBR 5419-1:2015 da ABNT.

Não há dispositivos ou métodos capazes de modificar os fenômenos climáticos naturais a ponto de se prevenir a ocorrência de descargas atmosféricas. As descargas atmosféricas que atingem estruturas (ou linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram nas estruturas) ou que atingem a terra em suas proximidades são perigosas às pessoas, às próprias estruturas, seus conteúdos e instalações. Portanto, medidas de proteção contra descargas atmosféricas devem ser consideradas.

Critérios básicos para proteção de estruturas

Uma proteção ideal para estruturas é envolver completamente a estrutura a ser protegida por uma blindagem contínua perfeitamente condutora, aterrada e de espessura adequada, e, além disso, providenciar ligações equipotenciais adequadas para as linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram na estrutura nos pontos de passagem pela blindagem. Isto impede a penetração da corrente da descarga atmosférica e campo eletromagnético associado na estrutura a ser protegida e evita efeitos térmicos e eletrodinâmicos perigosos da corrente assim como centelhamento e sobretensões perigosas para os sistemas internos.

Na prática, porém, a aplicação de tais medidas para se obter total proteção é frequentemente inviável.

A falta de continuidade da blindagem e/ou sua espessura inadequada permite a penetração da corrente da descarga atmosférica e seus efeitos pela blindagem, podendo causar:

- a) danos físicos e risco de vida;
- b) falha dos sistemas internos.

As medidas de proteção, adotadas para reduzir tais danos e perdas relevantes, devem ser projetadas para um conjunto definido de parâmetros das correntes das descargas atmosféricas, frente às quais é requerida a proteção, conforme o nível de proteção contra descargas atmosféricas. (Item 8 Critérios básicos para proteção de estruturas NBR 5419-1:2015).

Estrada do Ajoá, n° 1218 Bairro: Laranjeiras Caieiras · SP - Cep: 07743-030 Telefone: (11) 3566-3200



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 5 de 24



4. INSPEÇÃO DA EDIFICAÇÃO ESCOLA MUSICAL 3º ANDAR

A edificação é de alvenaria, a cobertura é de laje, concreto, as descidas são naturais, foi contabilizado 31 pontos de conexão, decidas do tipo natural através dos pilares de aço, com as conexões com cabos de cobre 50mm² sem emendas e terminal de pressão, soldados aos vergalhões em aço galvanizado a malha principal, a conexão do cabo de descida dos captores ao aterramento é feita por terminal de pressão.

Tem 3 Mastros conectados aos captores tipo Franklin, conectados a malha da cobertura formada por barra de alumínio, interligadas.






Foto: Anel superior em barra de alumínio



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 6 de 24





Foto: Conexão soldada ao vergalhão de descida



Foto: Mastro com captores Franklin



Foto: Mastro com captores Franklin com cabo cortado.



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 7 de 24



Observação:

- Deve ser revisado as conexões das barras chatas em alumínio, foi adotado a própria fixação da barra a estrutura como ponto de emenda (Não atende).
- Revisar as conexões entre barra chata e cabo de ligação, e, após verificação, aplicar silicone e ou material de proteção das conexões.
- Deve ser aterrado todos os equipamentos elétricos que se encontram nesta edificação a malha principal.
- Deve ser refeita as conexões partidas (solda térmica) foi evidenciado mínimo 2 pontos danificados.

www.imcsaste.com.br



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 8 de 24



5. INSPEÇÃO EDIFICAÇÃO 10º ANDAR

Formada em alvenaria constituída de anel superior com 3 conexões lateral conectada a malha de aterramento, as conexões entre os vergalhões e a malha de aterramento é feita com solda isotérmica e terminal de pressão no cabo de cobre de 50mm², a conexão do cabo ao captor Franklin é feita por cabo sem emenda conectado a malha de aterramento, a edificação é dotada de 3 Mastros com captores.






Foto: Baliza lado da caixa de água



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 9 de 24







Foto: Cabo de descida desconectado



Foto: Sistema Aquecimento Solar.



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 10 de 24









Teste de continuidade entre descidas do sistema dentro do padrões.



Foto: Antenas instaladas não equipotencializadas.



Foto: Conexão entre Barras chatas



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Meio Ambiente () Qualidade (X) Segurança Trabalho () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 11 de 24



Observação:

- Deve ser revisado as conexões das barras chatas em alumínio, foi adotado a própria fixação da barra a estrutura como ponto de emenda, (Não atende).
- Revisar as conexões entre barra chata e cabo de ligação, e, após verificação, aplicar silicone e ou material de proteção das conexões.
- Deve ser aterrado todos os equipamentos elétricos que se encontram nesta edificação a malha principal.
- Deve ser reconectado os cabos de descidas dos captores a malha.
- Deve ser fechado o anel superior em todo o perímetro da estrutura de forma adequada.
- Deve-se providenciar a correção de interligação entre os mastros do sistema de captação.
 - Deve ser aterrado as placas de aquecimento solar a malha de aterramento.
 - Deve ser aterrado as antenas neste local a malha de aterramento.
 - Deve ser aterradas as escadas a malha de aterramento.
 - Deve ser substituído todos os parafusos que fazem as conexões entre a barra chata.



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 12 de 24



6. INSPEÇÃO DA EDIFICAÇÃO CPD DOC 8º ANDAR

Formada em alvenaria constituída de anel superior com 6 conexões lateral conectada a malha de aterramento, as conexões entre os vergalhões e a malha de aterramento é feita com solda isotérmica e terminal de pressão no cabo de cobre de 50mm² sem emendas, a conexão do cabo ao captor Franklin é feita por cabo sem emenda conectado a malha de aterramento, a edificação é dotada de 3 Mastros com captores.






Foto: Conexão a malha de aterramento (enferrujado)

Observação:

- Os alguns dos equipamentos elétricos não estão aterrados, é solicitado que seja realizado manutençãopreventiva nas conexões.
- Revisar as conexões entre barra chata e cabo de ligação, e, após verificação, aplicar silicone e ou material de proteção das conexões.
- Deve ser corrigido as emendas das conexões de barra chata com parafusos porcas arruelas de pressão e ou Parlock.



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA


() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 13 de 24



7. INSPEÇÃO DA EDIFICAÇÃO PREDIO ESCOLA DE MUSICA

Formada em alvenaria constituída de anel superior com 10 conexões lateral não conectada a malha de aterramento, as conexões entre os vergalhões e a malha de aterramento é feita com solda isotérmica e terminal de pressão, é composto de cabo de cobre de 50mm^{2,} a conexão do cabo ao captor Franklin é feita por cabo sem emenda conectado a malha de aterramento, a edificação é dotada de 6 Mastros com captores.



OBS:

- Deve ser aterrado todos os equipamentos elétricos, é solicitado que seja realizado manutenção preventiva nas conexões semestralmente.
- Revisar as conexões entre barra chata e cabo de ligação, e, após verificação, aplicar silicone e ou material de proteção das conexões.
- Durante a inspeção foi detectados que



Foto: Anel superior da estrutura



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 14 de 24



8. PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Foi localizado um ponto de medição, haste de aterramento do segundo subsolo que chega dois cabos de 95mm2, a caixa de inspeção está em bom estado, as conexões cabos e hastes em bom estado, evidenciado que a mesma estava sem tampa.

Utilizado Terrômetro com Hastes aplicado o método de medição de resistência de tomada a terra, foi observado que o solo se encontrava bem húmido o que contribui para uma boa dissipação da corrente elétrica.

Também utilizado o Micro-Ohmimetro e Ponte Kelvin MOD 10A da Instrutemp.

8.1 Medição da resistência de aterramento (TERRÔMETRO).

Medição do aterramento Conexão	Aceitável Ω	OHMS Ω
P1 - Ponto de aterramento 01	1,00	0,59





RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 15 de 24



8.2 Medição da resistência de Contato (MICRO-OHMIMETRO)

Medição de resistência de contato Conexão	Aceitável Ω	Ohms Ω
P1 – Ponto de aterramento alto e BEP 01	0,2	0,095





RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 16 de 24



9. REFERENÇIAS NORMATIVAS

NBR 5419:2015 – Proteção Contra descargas atmosféricas;

NBR 5410 -2004 – Instalações Elétricas de baixa tensão;

NR 10 – 2016 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 17 de 24



10. DEFINIÇÕES

Ligação equipotencial: Ligação entre o SPDA e as instalações metálicas, destinada a reduzir as diferenças de potencial causadas pela corrente de descarga atmosférica. sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas: Sistema que consiste em subsistema de captores, subsistema de condutores de descida e subsistema de aterramento.

Subsistema captor (ou simplesmente captor): Parte do SPDA externo destinada a interceptar as descargas atmosféricas.

Eletrodo de aterramento: Elemento ou conjunto de elementos do subsistema de aterramento que assegura o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de descarga atmosférica na terra.

Eletrodo de aterramento em anel: Eletrodo de aterramento formando um anel fechado em volta da estrutura.

Terra de referência (de um eletrodo de aterramento): Região na terra, suficientemente afastada do eletrodo considerado, na qual a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, causada pela corrente nesse eletrodo, é desprezível.

Massa (de um equipamento ou instalação): Conjunto das partes metálicas não destinadas a conduzir corrente, eletricamente interligadas, e isoladas das partes vivas, tais como invólucros de equipamentos elétricos.

Barramento de equipotencialização (BEP ou BEL):

Nota1 - BEP = Barramento de equipotencialização principal, destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização principal.

Nota2 - BEL = Barramento de equipotencialização Local, destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos em uma equipotencialização local.

Descarga atmosférica: Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quilos amperes.

Estrada do Ajoá, n° 12**15**/ Bairro: Laranjeiras Caieiras · SP - Cep: 07743-030 Telefone: (11) 3566-3200

www.imcsaste.com.br



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 18 de 24



11. RECOMENDAÇÕES

Deve ser realizado a inspeção visual "**semestral**" conforme item 7.3 da NBR 5419-3:2015, apontando eventuais pontos deteriorados no sistema em conformidade com o item 7.2 Aplicação das inspeções da NBR 5419-3:2015, o objetivo das inspeções é assegurar que:

- a o SPDA esteja de acordo com projeto baseado na norma NBR 5419-2015;
- b todos os componentes do SPDA devem estão em boas condições e são capazes de cumprir suas funções, que não apresentem corrosão, e atendam às suas respectivas normas;
- c qualquer nova construção ou reforma que altere as condições iniciais previstas em projeto além de novas tubulações metálicas, linhas de energia e sinal que adentrem a estrutura e que estejam incorporados ao SPDA externo e interno se enquadrem na norma NBR 5419-2015;
- d deve ser verificado as observações mencionadas em todos em todas as inspeções separadas por bloco de edificação deste documento;
- e deve ser aplicado silicone ou outro produto que proteja as conexões das intempéries, mantendo uma boa e funcional conexão das terminações, após revisão, manutenção e correção de todos os contatos mencionados nas observações,
- f substituir a haste de ferro por haste de material que atenda as normas legais.
- g deve ser corrigido as emendas das conexões de barra chata com parafusos porcas arruelas de pressão e ou Parlock de todas as conexões da edificação.



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional

Revisão: 01 Página 19 de 24



12. CONCLUSÃO

O perímetro da edificação apresenta características e valores de medição, que tem por finalidade a redução dos riscos associados às descargas atmosféricas da edificação. Vale ressaltar que segundo a norma NBR 5419-1:2015, menciona que não há dispositivos ou métodos capazes de modificar os fenômenos climáticos naturais a ponto de se prevenir a ocorrência de descargas atmosféricas. As descargas atmosféricas que atingem estruturas (ou linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram nas estruturas) ou que atingem a terra em suas proximidades são perigosas às pessoas, às próprias estruturas, seus conteúdos e instalações.

A edificação Praça das Artes, possui a instalação do SPDA que tem por finalidade proteger a edificação, contudo, FOI EVIDENCIADO QUE NÃO HOUVE CORREÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA, (recomendações do relatório de 2020 até o momento).

Foi evidenciado que a edificação não possui projeto do sistema de PDA, sendo necessario efetuar o estou de gerenciamento de risco da edificação para a defonição do grau de proteção do sistema.

Deve-se intensificar as medidas de MPS para potencializar a proteção das instalações eletricos do edificio .

A edificação apresenta de riscos atmosféricos que podem comprometer a segurança de pessoas, estruturas e seus conteúdos pertencentes a edificação.

Este relatório tem validade até 1 ano baseado na ABNT NBR 5419-3:2015

Eng. Eletricista Crea nº 5070775244

Estrada do Ajoá, nº 1219 Bairro: Laranjeiras Caieiras - SP - Cep: 07743-030 Telefone: (11) 3566-3200



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 20 de 24



13. INSTRUMENTOS UTILIZADOS



INOVA SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA

CNPJ: 37.057.705/0001-55 Inscr. Estadual: 513.152.661.119

Laboratório

Rua Blecaute, 26 Bairro Bela Vista. Paulinia - SP CEP:13145-024

E-mail: contato@inovacalibracao.com.br

Pag. 1 de 2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº

IN-6139/22

CLIENTE:

RAZÃO SOCIAL: Triglobal Equipamentos Industriais Ltda. ME

15.498.760/0001-48

ENDEREÇO: Avenida José Paulino, 2625, Morumbi, Paulínia/SP

EQUIPAMENTO:

DESCRIÇÃO:

Terrômetro Digital

Nº DE IDENTIFICAÇÃO: Patrimônio 00176

FABRICANTE:

Fluke

NÚMERO DA PROPOSTA 2194

MODELO:

1625

DATA DA CALIBRAÇÃO: 24/11/2022

NÚMERO DE SERIE: \$112005038B4

DESCRIÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Foram realizadas 3 (três) medições em cada ponto de calibração e os valores apresentados correspondem ao valor médio. Os valores apresentados na coluna erro são obtidos através da diferença entre as medias das leituras do instrumento sob calibração e do padrão utilizado (valores corrigidos pelo erro sistemático) e, como esse cálculo utiliza todos os algarismos para arredondamento posterior, tais resultados podem não corresponder uma subtração matemática esperada.

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência (K), o qual corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com documento PE-G-1011.

O equipamento foi calibrado pelo método de comparação usando como base o procedimento PE-L-1008.

CLIMATIZAÇÃO: Temperatura: 26 C°

Umidade: 59,0 ± 10%

PADRÔES UTILIZADOS:

DESCRIÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO:

Nº CERTIFICADO:

VALIDADE:

Decada Resistiva Multimetro Fluke

ELE-05 ELE-08

R12209/22 RI2220/22

23/05/2023 24/05/2023

EXECUTANTE: Caio Henrique

JOAO JUSTO



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

(X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 21 de 24





INOVA SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA

CNPJ: 37.057.705/0001-55 Inscr. Estadual: 513.152.661.119

Laboratório
Rua Blecaute, 26 Bairro Bela Vista. Paulinia - SP CEP 13145-024
E-mail: contato@inovacalibracao.com.br Pa

Pag. 2 de 2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº

IN-6139/22

		0 A 30K	Ω		
VALOR IDEAL	PADRÃO	INSTRUMENTO	ERRO (%)	DESVIO PADRÃO	INCERTEZA EXPANDIDA
0Ω	0,00	0,21	0,21	0,0000	0,0102
1ΚΩ	1,00	1,03	2,80	0,0000	0,0102
2ΚΩ	2,00	2,00	0,05	0,0000	0,0102
зкΩ	3,00	3,00	0,00	0,0000	0,0102
6ΚΩ	6,00	6,02	0,33	0,0000	0,0102
9ΚΩ	9,00	9,05	0,56	0,0000	0,0102
10ΚΩ	10,00	9,67	-3,30	0,0000	0,0102
20ΚΩ	20,00	20,40	2,00	0,0000	0,0102
30K Ω	30,00	29,99	-0,03	0,0000	0,0102

	3-1	RESISTENCIA ELÉTR O A 300K		1	
VALOR IDEAL	PADRÃO	INSTRUMENTO	ERRO (%)	DESVIO PADRÃO	INCERTEZA EXPANDIDA
οΩ	0,00	0,21	0,21	0,0000	0,0102
1ΚΩ	1,00	1,03	2,80	0,0000	0,0102
2ΚΩ	2,00	2,00	0,05	0,0000	0,0102
ЗКΩ	3,00	3,00	0,00	0,0000	0,0102
бКΩ	6,00	6,02	0,33	0,0000	0,0102
9κΩ	9,00	9,05	0,56	0,0000	0,0102
10ΚΩ	10,00	9,67	-3,30	0,0000	0,0102

		TENSÃO ELÉ 0 A 50 V/			
VALOR IDEAL	PADRÃO	INSTRUMENTO	ERRO (%)	DESVIO PADRÃO	INCERTEZA EXPANDIDA
0 VAC	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0100
5 VAC	5,00	4,97	-0,60	0,00000	0,0100
10 VAC	10,00	9,88	-1,20	0,00000	0,0100
20 VAC	20,00	19,83	-0,85	0,00000	0,0100
30 VAC	30,00	29,77	-0,77	0,00000	0,0100
40 VAC	40,00	39,69	-0,78	0,00000	0,0100
50 VAC	50,00	49,89	-0,22	0,00000	0,0100

Este Certificado de Calibração é válido exclusivamente para o equipamento calibrado. A sua reprodução só poderá ser total e sem nenhuma alteração, reprodução parcial requer autorização formal deste laboratório.

> Estrada do Ajoá, n° 1225 Bairro: Laranjeiras Caieiras - SP - Cep: 07743-030 Telefone: (11) 3566-3200



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 22 de 24





INOVA SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 37.057.705/0001-55 Inscr. Estadual: 513.152.661.119

Laboratório Rua Onze de Agosto, 298, Santa Cecilia, Paulínia - SP CEP 13140-360 E-mail: contato@inovacalibracao.com.br

Pag. 1 de 2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº

IN-7519/23

CLIENTE:

RAZÃO SOCIAL: TRIGLOBAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 15.498.760/0001-48

ENDEREÇO: Avenida José Paulino, 2625, Morumbi, Paulínia/SP

EQUIPAMENTO:

DESCRIÇÃO: Microhmimetro № DE IDENTIFICAÇÃO: Patrimônio 0945

NÚMERO DA PROPOSTA 3190 FABRICANTE: MEGABRAS MODELO: MPK 253 DATA DA CALIBRAÇÃO: 07/07/2023

NÚMERO DE SERIE: MA 7142 E

DESCRIÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Foram realizadas 3 (três) medições em cada ponto de calibração e os valores apresentados correspondem ao valor médio. Os valores apresentados na coluna erro são obtidos através da diferença entre as medias das leituras do instrumento sob calibração e do padrão utilizado (valores corrigidos pelo erro sistemático) e, como esse cálculo u<mark>tiliza todos o</mark>s <mark>al</mark>garis<mark>mo</mark>s para <mark>arredondament</mark>o p<mark>osterio</mark>r, tais resultados podem não corresponder uma subtração matemática esperada.

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência (K), o qual corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com documento PE-G-1011.

O equipamento foi calibrado pelo método de comparação usando como base o procedimento PE-L-1008.

CLIMATIZAÇÃO: Temperatura: 19,7 °C Umidade: 54,5 % ± 10%

PADRÕES UTILIZADOS:

DESCRIÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: Nº CERTIFICADO: VALIDADE: DÉCADA RESISTIVA ELE-05 RI2209/22 23/05/2024

EXECUTANTE: Rodrigo P.

JOAO JUSTO



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 23 de 24





INOVA SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 37.057.705/0001-55 Inscr. Estadual: 513.152.661.119

Laboratório
Rua Onze de Agosto, 298, Santa Cecília, Paulínia - SP CEP 13140-360
E-mail: contato@inovacalibracao.com.br

Pag. 2 de 2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº

IN-7519/23

		RESISTENCIA E 20mΩ A 2		550	
VALOR IDEAL	PADRÃO	INSTRUMENTO	ERRO (%)	DESVIO PADRÃO	INCERTEZA EXPANDIDA
20 mΩ	20,00	21,04	5,18	0,0313	0,2484
100 mΩ	100,00	108,15	8,15	0,0215	0,2205
200 mΩ	200,00	310,85	55,43	0,0245	0,2295
300 mΩ	300,00	309,33	3,11	0,1944	0,5283
1000 mΩ	1000,00	1110,47	11,05	0,1810	0,5113
1500 mΩ	1500,00	1510,13	0,68_	0,1810	0,5113
2000 mΩ	2000,00	2008,37	0,42	0,1944	0,5283
10 Ω	10,00	10,00	0,03	0,0018	0,1497
20 Ω	20,00	19,09	-4,55	0,0019	0,1503
100 Ω	100,00	100,04	0,04	0,0194	0,2143
200 Ω	200.00	200,13	0.07	0.0667	0,3300

----- FIM DO CERTIFICADO -----

Este Certificado de Calibração é válido exclusivamente para o equipamento calibrado. A sua reprodução só poderá ser total e sem nenhuma alteração, reprodução parcial requer autorização formal deste laboratório.

> Estrada do Ajoá, n° 1225 Bairro: Laranjeiras Caieiras - SP - Cep: 07743-030 Telefone: (11) 3566-3200



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade (X) Segurança Trabalho () Meio Ambiente () Saúde Ocupacional Revisão: 01 Página 24 de 24



14. ANEXOS

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

sabilidade Técnica - ART CREA-SP Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço 28027230231173520

DIEGO ARAUJO ALVES CARNEIRO

Empresa Contratada: IMC SASTE - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

mm: 2619749760 Registre: 5070775244-SP Registre 0441027-SP

CPT/CNP ± 01.891.025/0014-00

2. Dados do Contrato Contratante: USTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

tindereço: Avenida SÃO JOÃO

Complements

Cidade: São Paulo

Contrato: P4942 Valor: PS 9.387,00

Acido Institucional:

Calebrado em: 05/05/2022 Vinculada à Ar Tipo de Contratante: Pessos Jurídica de Direito Privado

flamo CENTRO UF: SP Vinculatio à Art n'

CEP. 01035-000

Nº: 281

Barro: CANINDÈ UF: SP CEP: 03034-060 Citade: São Paulo Data de Inicio: 19/07/2023 Previsito de Termino: 21/07/2023 Coordinadas Geográficas relictade: Cuttural Código OPFICINES. Enderson: Prega RAMOS DE AZEVEDO Nº: 281 Burro: REPUBLICA Cidade: São Paulo LIF- RW CEP-01037-010 tela de Inicio: 19/97/2023 revisito de Término: 21/07/2023 ourdenadas Geográficas: Finalistade: Cultural Codigo: CPRICNPA Ersterept: Avenida SÃO JOÃO Barro CENTRO UF SP CEP: 01035-000 Cidade: São Paulo Data de Inicio: 19/07/2023 Previsão de Término: 21/07/2023 Coordenadas Geográficas institlade: Cuttural OPEICNES.

4. Attvidade Técnica

Execução 1

de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA

9,00000

Quantidade

Unidade ohm

Após a conclusão das atividades técnicas o professional deverá proceder a baixa desta ART



RELATORIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO SPDA

() Qualidade	(X) Segurança Trabalho	() Meio Ambiente	() Saúde Ocupacional
Revisão: 01		Página 2	25 de 24



Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

SPECIAD DAS CONDICCES E MEDICAD DO SISTEMA DE PROTECAD CONTRA DESCRIACA DAS ARTES E ANEXO E EDIFICIO LOCALIZADO NO CAMINDE, CONFORME REL L			
6. Declarações			
Acessitélidade: Declaro atandimento às regras de acessitélidade pre- Decrato nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.	vistas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no		
7. Entidade de Classe	2. Informações		
-NÃO DESTINADA	A presente ART excentra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistems, certificada pelo Novao Número.		
S. Assinghous			
Declaro serem verdadeires as informações acima	A autenticidade deute documento pode ser verificada no sits www.cressp.org.br ou www.confea.org.br A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profission a do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.		
Local de de de			
DIEGO ARAUJO ALVES CARNEIRO - CPF: 382 142 638-41	Begood not on the Property of the Control of the Co		
USTENIDOS ORGANIZACAD SOCIAL DE CULTURA - CPF/CNPJ: 01.891.025/0014-00	Www.creaty.org.for Tel: 0000 017 fd 14 E-mail: occasion link Fela Contraco do sife actors		
for ART RS 88,78 Registrade em: 31/97/2023 Valor Pago I	HS 88,78 Nosec Numero: 28027230231173528 Versilo do siele		
presso em: 01/08/2023 15:58:50			

Swiss 10/186/2003 68:58:50-6390 Weeffigue ent https://cold.et.ill.gov.in