

Atividades Críticas

Principais Requisitos para Liberação

Atividade Crítica	 NRs Treinamentos	 Equipamento de Proteção Individual	 Documentação Colaborador	 Documentação Empresa	 Principais Ferramentas
 TRABALHO EM ALTURA Atividades acima de 2m	NR 35 Trabalho em Altura	Capacete Óculos Calçado de Segurança Luva Cinto de Segurança Talabarte Trava Quedas	Ficha de Registro Ficha de EPI Ordem de Serviço ASO com apto em altura ou exames complementares	PCMSO PGR LINHA DE VIDA E/OU PLANO DE ANCORAGEM	Cordas Cabos Sinalizações e Isolamento
 MONTAGEM DE ANDAIME	NR 35 Trabalho em Altura NR18 ou Curso Montagem Andaime	Capacete Óculos Calçado de Segurança Luva Cinto de Segurança Talabarte Trava Quedas	Ficha de Registro Ficha de EPI Ordem de Serviço ASO com apto em altura ou exames complementares	PCMSO PGR ART ANDAIME PROJETO ANDAIME	Chave de Catraca Chave de Boca Peças Sinalizações e Isolamento
 ESPAÇO CONFINADO	NR 33 Espaço Confinado	Capacete Óculos Calçado de Segurança Luva Respirador contra Gases Vestimenta e Bota Impermeável	Ficha de Registro Ficha de EPI Ordem de Serviço ASO com apto em espaço confinado ou exames complementares	PCMSO PGR FIPSQ	Detector de Gases ou Explosímetro Sinalizações e Isolamento
 ATIVIDADE COM ELETRICIDADE	NR 10 Curso Basico Eletricidade NR 10 Curso Basico + SEP	Óculos Calçado de Segurança Luva Isolante Vestimenta Anti chama NR10 Retirada de todos os adornos	Ficha de Registro Ficha de EPI Ordem de Serviço ASO	PCMSO PGR APR	Ferramentas Isoladas Sinalizações e Isolamento Multímetro

FLUXO DE ATIVIDADES CRITICAS

Otimização do Processo INFRA X Saúde e Segurança do Trabalho

-  Avaliação de Documental SST Envio de documentos com breve descrição do serviço que será realizado.
-  Retorno Documental SST Retorno da validação com aprovação ou comentários dos itens a serem revisados.
-  Permissão de Trabalho Inspeção de EPIs, ferramentas, ambientes e condições de trabalho para liberação da tarefa.
-  Relatório e Comentários Relatório com comentários sobre finalização da atividade crítica.