

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE ACESSIBILIDADE 2022
Bloco 02

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP

ITEM 17 | ITEM 18 : PISO PARALELEPÍPEDO ACESSO PORTARIA / BILHETERIA E PLATAFORMA INCLINADA

Descrição: A entrada lateral esquerda, de quem dá as costas para a antiga loja do Mappin, do Theatro Municipal, junto à Conselheiro Crispiniano, simétrica àquela situada à direita, voltada para o Vale do Anhangabaú, são do tipo “*porte-cochère*” e, após uma elevação (vencida em rampa curva de paralelepípedo de, aproximadamente, 1,50m) acessam o T.M. por uma escadaria que, por sua vez, vence um desnível de 0,96m.

Diagnóstico: Como diagnóstico e análise da situação são identificadas desconformidades com as Normas de Acessibilidade na configuração, a saber: desenho, inclinação e pavimento (paralelepípedo)

Proposta: A proposta apresentada é uma evolução/aperfeiçoamento de uma ideia inicial de se aplicar uma capa de concreto sobre os paralelepípedos, em parte da rampa original e, acessando os dois lances da rampa que, chegando ao patamar acessam o piso a 96 cm de altura por intermédio de uma plataforma elevatória que se desloca por meio de trilhos instalados no corrimão/guarda-corpo da escada. Avaliando a intervenção da camada de concreto sobre o paralelepípedo, que produziria um degrau de 7/8 cm no piso original, avançamos para uma proposta que resultaria em ausência de degrau entre a pista acessível e o piso original, bem como, manteria intacto e visível essa faixa de paralelepípedos originais. Nessa proposta, expressa nos desenhos técnicos, o roteiro é: 1. Identificar/cadastrar as pedras que serão retiradas e recolocadas a fim de se garantir que, a integridade do piso será refeita; 2. Cortar uma faixa de pisos de pedra com *Makita*, ou similar; 3. Retirar, por meio de serra adequada, 1,0/1,5 cm da altura da pedra obtendo uma superfície de textura semelhante ao granito serrado, depois, se assentam novamente as pedras em seus lugares originais aumentando a cama de assentamento; 4. A nova camada de assentamento deve garantir a reinstalação das pedras beneficiadas com a superfície perfeitamente em nível com as originais que não foram tocadas; 5. Conforme projeto técnico existem opções de procedimento para nivelamento das juntas aperfeiçoando a integridade e qualidade da faixa acessível.

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP