



CERTIFICADO

Certificamos que foi executado o Serviço de Limpeza de Dutos de Ar Condicionado no Urdimento do TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO situado na Praça Ramos de Azevedo, s/n – República – CEP 01037-010 – São Paulo – SP, conforme NBR14679:2012.

Relatório Técnico: 1065-2020.

São Caetano do Sul, 13 de Dezembro de 2020.

Luan Gardesani Valério

Engº Mecânico – CREA 5069518055 / SP